

TEHNIČNA PISAVA

(SIST ISO 3098-1)

- Na risbe rišemo:
 - Črte
 - Številke
 - Izpolnujemo glave
 - Pišemo krajše tekste.

- Pišemo s tiskanimi črkami, ki so lahko pisane pokončno (90°) ali pod kotom 75° .

- Uporabljamo dve širini pisave:
 - ozko – tip A
 - normalno – tip B.

- Višine pisave izbiramo med naslednjimi vrednostmi:
- 2,2;3,5;5;7;10;14;20 mm
- Izbira velikosti pisave je odvisna:
 - pomembnosti podatka
 - od velikosti risbe
 - od razpoložljivega prostora
- Od izbrane višine pisave je odvisna debelina pisave (d), razmik med znak (a), razmik med vrsticami(b), razmik med besedami(e) ter velikost malih tiskanih črk(c).

